ctechnology.ru

Цифровые мультиметры

Принадлежности для цифровых мультиметров и токоизмерительных клещей

Модель	Описание	Ручные токоизмерительные клещи и цифровые мультиметры								Настольные цифровые мультиметры						
		Серия U1210	Серия U1190	Серия U1230	Серия U1240B	Серия U1240C	Серия U1250	Серия U1270	Серия U1280	U3606B	34450A	34460A/61A	34465A/70A	34420A	3458A	U2741A
Комплекты измерительных щупов/комплекты для монтажа в стойку																
34137A	Комплект высококачественных измерительных щупов														■	
34190A	Комплект для установки в стойку									■	■	■	■	■		
34191A	Комплект из двух фланцев для установки в стойку приборов высотой 2U									■	■	■	■	■		
34194A	Комплект для установки в стойку двух приборов, соединенных боковыми стенками									■	■	■	■	■		
34307A	Набор термопар (10 термопар J-типа длиной 180 см каждая)												■			
34308A	Набор термисторов (5 термисторов, имеющих сопротивление 10 кОм при 25°C)											■	■			
E3600A-100	Комплект измерительных щупов									■						
U1161A	Расширенный комплект измерительных щупов	■	■	■	■	■	■	■	■							
U1168B	Стандартный комплект измерительных щупов	■	■	■	■	■	■	■	■							
U1180A	Адаптер для термопар + комплект проводов, термопары J- и K-типа (только для U1242B, U1252/53B, U1272A/73A/73AX)				■	■	■	■	■							
U8201A	Комбинированный комплект измерительных щупов									■						
U8202A	Комплект измерительных щупов									■						
Y1133A	Комплект для сканирования с использованием мультиметров с низкой термо-ЭДС											■	■			
Пробники/проводники/зажимы/шунты/соединители/держатель																
11059A	Набор кельвиновских пробников											■	■		■	
11060A	Пробник для устройств с монтажом на поверхность											■	■			
11062A	Набор зажимов для 4-проводной схемы измерения Кельвина									■		■	■	■	■	
34103A	4-проводная закорачивающая вставка с низким уровнем термо-ЭДС													■		
34104A	Входной соединитель (заглушка) с низким уровнем термо-ЭДС													■		
34133A	Комплект прецизионных измерительных щупов									■		■	■			
34134A	Токовый пробник постоянного и переменного тока											■	■			
34136A	Высоковольтный пробник									■		■	■			
34138A	Комплект измерительных щупов										■	■	■			■
34171B	Соединительный блок для входных клемм мультиметра (2 шт.)											■	■			
34172B	Короткозамыкатель клемм мультиметра при калибровке (2 шт.)											■	■			
34330A	Токовый шунт, 30 А									■		■	■		■	
E2308A	Термисторный температурный пробник										■	■	■	■	■	
U1115A	Дисплей для дистанционной регистрации данных	■		■	■	■	■	■	■							
U1117A	Адаптер IR - *Bluetooth*	■		■	■	■	■	■	■							
U1162A	Два зажима типа “крокодил”	■	■	■	■		■	■								
U1163A	Два зажима для подключения к выводам ИС для монтажа на поверхность	■	■	■	■		■	■								
U1164A	Два пробника с тонкими наконечниками	■	■	■	■		■	■								
U1169A	Комплект измерительных щупов	■	■	■	■		■	■								
U1176A	3-дюймовый светодиодный фонарик, прикрепляемый к пробнику	■	■	■	■	■	■	■	■							
U1177A	Адаптер IR - *Bluetooth*	■		■	■	■	■	■	■							
U1179A	Держатель для адаптера IR - *Bluetooth*, подсоединяемый к мультиметру				■											
U1580A	Измерительные щупы для мультметра	■	■	■	■	■	■	■	■							
U1583B	Токоизмерительные клещи для измерения силы переменного тока			■	■	■	■	■	■							
Пробники/датчики/адаптеры для измерения температуры																
U1181A	Погружной температурный пробник (только для U1212A/13A, U1194A, U1233A)	■	■	■	■	■	■	■	■							
U1182A	Промышленный датчик для измерения температуры поверхностей (только для U1212A/13A, U1194A, U1233A)	■	■	■	■	■	■	■	■							
U1183A	Датчик температуры воздуха (только для U1212A/13A, U1194A, U1233A)	■	■	■	■	■	■	■	■							
U1184A	Адаптер температурного пробника (только для U1212A/13A, U1194A, U1233A)	■	■	■	■	■	■	■	■							
U1185A	Термопара J-типа и адаптер (только для U1242A, U1252A/53B, U1272A/73A/73AX)				■	■	■	■	■							
U1186A	Термопара K-типа и адаптер (только для U1212A/13A, U1194A, U1233A)	■	■	■	■		■	■								
U1586B	Адаптер для измерения температуры (только для U1233A)			■			■									
U5404A	Пробник с дистанционным переключателем и адаптером								■							
Принадлежности для хранения и переноски/подвесной комплект																
34131A	Транспортный ящик										■	■	■	■		
34161A	Сумка для принадлежностей										■					
34162A	Сумка для принадлежностей											■	■	■	■	
U1171A	Магнитный подвесной комплект		■	■	■	■	■		■							
U1172A	Транспортный ящик (с облицовкой из алюминия)		■	■	■	■	■		■							
U1174A	Мягкий чехол для переноски			■	■	■	■	■								
U1175A	Мягкий чехол для переноски	■														
U1178A	Мягкий чехол для переноски		■													
U1594A	Жёсткий кейс для переноски								■							
U1595A	Прочный кейс для переноски	■	■	■	■	■	■	■	■							
Адаптеры питания/кабели/интерфейсные платы																
82350C	Высокопроизводительная интерфейсная плата PCI/GPIB										■					
82357B	Интерфейс USB/GPIB										■					
10833A/B/C/D/F/G	Кабель GPIB										■					
34102A	Входной соединитель и кабель с низким уровнем термо-ЭДС													■		
U1170A	Адаптер сети переменного тока для зарядного устройства батареи						■									
U1173B	Кабель IR-USB	■		■	■		■	■								